











MONTAGE - COBRA FLY



!!! COBRA NICHT KNICKEN !!!



<p>3.3 TISCHE - vis a vis</p> 	<p>zentrieren</p>  <p>MAX 150 mm</p> <p>zur Kabelwanne zentrieren</p>	<p>fixieren</p>  <p>MIN</p>	<p>4 KABEL fixieren</p>  <p>Kabelbinder fixieren</p>	<p>5 COBRA schließen</p> 
--	---	---	--	---




Warnung



ACHTUNG vor Quetschungen
Der Magnet hat eine sehr hohe Anziehungskraft von 14 kg und Verschiebekraft von 4,1 kg. Vorsicht bei der Positionierung des Magneten, um Hautquetschungen zu vermeiden!

Warnung



ACHTUNG bei Herzschrittmacher
Magnetfelder können die Funktion von Herzschrittmachern und sonstigen elektronischen Implantate beeinflussen. Halten sie unbedingt einen Mindestabstand von 100mm von diesem Magneten zu elektronischen Implantaten ein!

Achtung



ACHTUNG bei Chipkarten etc.
Magnetfelder können die Funktion von elektronischen Geräten (EC-Cards, Zugangskarten, Speichermedien, Laptops,...) beeinflussen. Halten sie unbedingt einen Mindestabstand von 60mm ein!

